

3倍立5




▞▋┖ん▞▞᠋ᢍᢘᡗᠮᠵᠰん┃┖ᡃᠸ᠘ᠵᢦᢘᡗᡗᢕᠵᡙ᠘᠆ᡀ᠒



BT-200 下路トラス橋の作業例











夕内容

BT-200オペレーター付でご依頼いただきました。トラス橋点検での作業です。 道路有効幅員が5.5mで、中型車両クラスが多く通る橋梁でした。大型橋梁点検車を使 用して作業予定でしたが、幅員・トラス部材幅を考慮し、中型車クラスでの作業を提案 いたしました。

BT300では併設の歩道橋は点検できないと判断し、BT200とロープアクセス併用の提案を採用いただきました。

🔐 現場の声



トラスをかわして外側にデッキを展開する際は緊張しましたが、オペレーターが丁寧に教えてくれたので、安全に、スムーズに展開できました。 事故なく無事に作業を終えることができ良かったです。

カタログはこちらから





お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社

高所•橋梁点検事業部

仙台·東京·千葉·川崎·名古屋·大阪·豊中·姫路·徳島·広島·福岡